



- 1. Sinal do potenciômetro G187 (pino 92 da unidade)**
- 2. Alimentação dos potenciômetros 5V (pino 83 da unidade)**
- 3. Alimentação 12V do servomotor G186 (pino 117 da unidade)**
- 4. Sinal do potenciômetro G188 (pino 84 da unidade)**
- 5. Massa do servomotor (pino 118 da unidade)**
- 6. Massa dos potenciômetros (pino 91 da unidade)**